

Reda, 11.03.2019 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę pytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania Postępowanie nr 1.271.MDK.PN.RB.2019.

Proszę o wyjaśnienia w zakresie zapisów SIWS oraz dokumentacji projektowej:
System klimatyzacji VRF – w Projekcie wykonawczym w części sanitarnej są wymienione urządzenia klimatyzacji (znaki towarowe) włącznie z zaprojektowanym dodatkowym układem SolarCool. Zgodnie z Biuletynem Informacji Publicznej w postępowaniu 1.271.MDK.PN.RB.2019 z dnia 05.03.2019r.

Wymagany współczynnik sprawności energetycznej:

SEER – 3,87

SEER + panel Solar Cool – 6.84.

1. Na podstawie raportu EUROVENT dla urządzeń referencyjnych wymienionych w projekcie – tj. Pompa ciepła V-III AJY162LALBH- współczynnik SEER wynosi 5.77 – więc w powyższej odpowiedzi musiał wpaść błąd – proszę o korektę.
2. Jednocześnie wymieniony zestaw urządzeń (tj. układ VRF z systemem SolarCool) nie został certyfikowany przez EUROVENT – w związku z powyższym, czy dla proponowanego rozwiązania alternatywnego jest wymagane udokumentowanie zgodności proponowanego rozwiązania Certyfikatem EUROVENT z ujętym współczynnikiem SEER, czy wystarczy w tym względzie oświadczenie producenta zestawu?
3. Ze względu na znaczną komplikację układu VRF z zainstalowanym system SolarCool chcielibyśmy zaproponować wykorzystanie nowoczesnych agregatów chłodniczych wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, które są certyfikowane przez EUROVENT. Współczynnik SEER dla tych urządzeń to 6.80. Zastosowanie pojedynczego urządzenia, uprości układ chłodniczy co przełoży się na cenę proponowanego rozwiązania. Proszę o zmianę wymaganych parametrów dla systemu VRF, celem umożliwienia zastosowania urządzeń także innych producentów:
- SEER – 6.80

Odpowiedź na pytanie 1

Przy podawaniu współczynnika SEER zaszła pomyłka, zamiast wartości 3,87 powinna być 5,77.

Odpowiedź na pytania 2 i 3

Nie ma możliwości zmiany warunków SIWZ i projektu. Programy certyfikujące EUROVENT dotyczą konkretnych urządzeń i technologii, nie dotyczą zestawów i systemów. Dlatego pojawił się wymóg posiadania certyfikatu EUROVENT przez oferowane urządzenia z podaną minimalną wartością SEER. Wzrost wartości SEER, poprzez dołączenie dodatkowych elementów nie może, z formalnych względów podlegać certyfikacji EUROVENT, ponieważ nie ma takiego programu certyfikacji, w związku z tym wystarczy oświadczenie producenta/dostawcy. Montaż kolektorów jest relatywnie prosty, serwis minimalny, dlatego proponuje się, aby zainstalować projektowane urządzenia.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Redzie

mgr Tomasz Wiśniewski